

Wrocław, 16.03.1989 r.


✓ J. Siemiński MC-1
✓ J. Mizia MC-1
✓ B. Bartoń MC-1
✓ Z. Pilzek MC-1
✓ Sz. Sokolik MC-1
✓ J. Burczyk MTO
✓ A. Sobieraj MTO

Akceptuję
Kierownik Sieci Obsługi Technicznej
Z-ca Dyrektora Zakładu
Generatorskich Działów ELWRO-SERWIS
Komputerowych Obsługi Systemów
Wz 890316
Inż. Józef Bednarczyk

Sprawozdanie z podróży służbowej
do Pyongson - KRLD

W dniach 22.01.1989 do 14.03.1989 ekipa ELWRO-SERWIS w składzie: J. Siemiński /22.01-14.03/, J. Mizia /22.01-14.03/, B. Bartoń /5.02-14.03/, Z. Pilzek /5.02-14.03/, J. Burczyk /5.02-14.03/, A. Sobieraj /26.02-14.03/, Sz. Sokolik /26.02-14.03/ przebywała w Pyongson - KRLD. Celem pobytu było uruchomienie systemu komputerowego R-34 nr 22. Podczas uruchomienia dokonana została przez p. Sokolika przeróbka układu napędu papieru w drukarce EC 7033M. Powodem tej zmiany był fakt, że użytkownik nie dysponował papierem z perforacją. Również w trakcie uruchomienia p. Sobieraj przeprowadził dwutygodniowe szkolenie z zakresu metody dostępu VSAM. Dużą przeszkodą w trakcie wykonywania prac instalacyjno-uruchomieniowych stanowiły częste i niespodziewane wyłączenia zasilania. W końcowej części uruchomienia sprawność urządzeń wchodzących w skład systemu została sprawdzona testami technicznymi OLTSEP i DMES oraz zadaniami kontrolnymi. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu, wyszczególnione w załączniku nr 1 do protokołu przekazania, sprawne technicznie zostały przekazane do eksploatacji w dniu 13.03.1989 r. Z powodu braku części zamiennych nie zostało przekazane urządzenie EC 7914 nr 32676.

Zatwierdzam:



Jerzy Siemiński

